

## MET WENCON MINDER STILSTAND



### RMN WENCON GRE LEIDING REPARATIE

Tegenwoordig hebben veel schepen GRE leidingsystemen aan boord. Dit zijn vooral ballast water leidingen en uitlaatgaswasserleidingen. Met deze kunststof leiding systemen ontstaat er natuurlijk ook een vraag naar reparatiesystemen voor het geval van lekkages. Wencon heeft dan ook een reparatiesysteem ontwikkeld, gebruik makende van de Wencon UW Coating Producten om een snelle en betrouwbare reparatie te kunnen maken aan deze leidingen. Minder stilstand en sterke reparaties. Speciaal zijn er door de vraag naar deze producten een 3-tal **GRE-Pipe-Repair-Kits** ontwikkeld. De Kits bevatten de juiste hoeveelheid Wencon Producten om 1 meter lengte GRE leiding in diameter DN250 - DN500 - DN1000 te repareren. Reparatie wordt uitgevoerd volgens de wikkelmethode met 4-lagen UW Coating en 3 lagen Wencon Reinforcement Tape. Wencon UW Coating wordt ook ingezet als lijm om de verbindingen te verlijmen tussen GRE aansluitstukken en GRE leidingen.

De reparatiemethode is te zien in de speciale Wencon Video.

<https://wencon.com/sealing-leaks-on-gre-pipes/>



**RMN & WENCON** zijn ook veel betrokken bij uitlaatgaswasser reparaties. We hebben een reparatiemethode ontwikkeld om corrosie putten in de verschillende gebieden van de wasser aan te pakken. Vanwege de extreem zware omstandigheden en de zeer lage Ph waarde gebruiken we hiervoor Wencon Hi-Temp en Wencon Ceramic Producten om zo hoge temperaturen en lage Ph waarden te weerstaan. Beide producten worden ook ingezet om het stalen buisdeel wat directe aansluiting heeft met de scheepshuid en voor de uitloop van het waswater naar buiten dient te beschermen.